

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
№ 02-30

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»  
1.2. Адрес объекта 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. О. Кошевого, дом 130  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2094,9 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2012  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Рябинушка» (МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. О. Кошевого, дом 130  
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление  
1.9. Форма собственности - муниципальная  
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607018, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Воровского, 49

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование дошкольное  
2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте с 1 до 7 лет  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития на момент обследования имеется только инвалид по общему заболеванию  
2.6 Плановая мощность: посещаемость 236 чел.; вместимость 251 чел.; пропускная способность 251 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 8А, 11, 13, 14, остановка «Магазин № 11»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,  
 3.2.4 Перекрестки: нет  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть  
 (описать ямы, впадины на асфальтном покрытии)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет ( \_\_\_\_\_ )

**3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, О)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДЧ-И (О,Г,У).**  
 Обеспечение доступности объекта для категорий инвалидов с нарушением зрения, передвигающиеся на креслах-колясках осуществляется путем оказания ситуационной помощи персоналом учреждения, что обеспечивает условную доступность (ДУ)

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*



1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП
	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано**

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание   | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании   | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                 | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____                                   | на _____ л.    |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____   | на _____ л.    |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): |                |

#### Председатель комиссии

Заведующий

(Должность, Ф.И.О.)

 /Тягутина Ю.А./  
(Подпись)

#### Члены комиссии


Заместитель заведующего по ВМР

(Должность, Ф.И.О.)

 /Чучкова А.М./  
(Подпись)

Старший воспитатель

(Должность, Ф.И.О.)


 /Пищаева Н.В./  
(Подпись)

В том числе:

Представитель общественной организаций инвалидов:

Председатель Кулебакской городской  
организации Нижегородской областной  
организации общероссийской общественной

организации "Всероссийское общество инвалидов  
(Должность, Ф.И.О.)

 /Махова Н.А./  
(Подпись)

10.04.2020 год

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

## I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)  
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошевого, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			1.Отсутствует информация об объекте при въезде на территорию. 2. Отсутствует кнопка вызова персонала, тактильный знак.	все	1. Установить информацию об объекте на въезде на территорию 2. Установить кнопку вызова персонала, тактильный знак	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
2. Путь (пути) движения на территории	есть			1.Отсутствует информационные указатели, облегчающие навигацию по пути следования к объекту.	К,О,С	Работа по адаптации информационной поддержки по пути к объекту.	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
1.3 Лестница (наружная)	нет						
1.4 Пандус (наружный)	нет						

Автостоянка и парковка	есть		1. Отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	все	Нанести разметку на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	Текущий ремонт
------------------------	------	--	--	-----	---	----------------

### II Заключение по зоне:

наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К,Г,О)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



## к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

## I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание  
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошевого, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвали	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть			Концы лестничного поручня установлены не по нормативу	все	Установить поручни в соответствии с нормативом	Текущий ремонт
2	Пандус (наружный)	есть			1. Поручни пандуса не соответствуют нормативу. 2. Отсутствует предупредительная тактильная полоса перед пандусом.	К,О	Установить поручни и предупредительную тактильную полосу перед пандусом в соответствии с нормативом	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Соответствует требованиям	все		
4	Дверь (входная)	есть			Высота порога входной двери не соответствует нормативу.	все	Установить резиновые накладки на порог входной двери	Текущий ремонт
5	Тамбур	есть			Высота порога входной двери не соответствует нормативу.	все	Установить резиновые накладки на порог тамбура	Текущий ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

## I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошевого, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	есть			1. Отсутствует информационная мнемосхема 2. Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели	все	1. Разместить тактильные направляющие, предупреждающие указатели	Орг. мероприятия, ТСР
2	Лестница (внутри здания)	есть			1. Лестница не дублируется пандусом и подъемным устройством 2. Левый и правый поручни не соответствуют нормативам. 3. Отсутствие другого поручня	К, О	Для преодоление вертикального препятствия требуется приобретение технического средства	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
3	Вход в столовую	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Двери	есть			1. Отсутствуют информационные обозначения помещений 2. Высота порогов не соответствует нормативу.	все	1. Разместить информационные обозначения помещений 2. Установить резиновые накладки на пороги	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР



6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Порог двери выхода (эвакуации) не соответствует предъявленным требованиям.	все	1. Пороги дверей эвакуационного (запасного) выхода оборудовать в соответствии с нормативом	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)			Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

## I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошешова, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1. Отсутствует информирующее обозначение помещений (кабинетов)	все	1. Установить информационные элементы в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП
2	Зальная форма обслуживания	есть			Не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением слуха.	все	1. При проведении мероприятий предусмотреть выделение специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, с нарушением слуха (с усилением звука и дублированием информации). 2. При необходимости приобрести усилитель звука	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСП
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

## I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений  
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. О. Кошевого, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (м/ж)	есть			1. Водопроводные краны не соответствуют требованиям. 2. Отсутствует кнопка вызова персонала	все	1. Оборудовать водопроводные краны в соответствии с нормативами. 2. Оборудовать кнопкой вызова персонала в соответствии с требованиями	Ремонт текущей, орг.мер оприяти я, ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,С,Г,У)			Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-30

**I Результаты обследования:****Системы информации на объекте (на всех зонах)  
МБДОУ д/с № 18 «Рябиношка»**Адрес объекта: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. О. Кошевого, д. 130  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Визуальные средства	есть			Отсутствуют информационные указатели на пути движения	все	1. Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
2 Акустические средства	Нет			Отсутствуют акустические средства	Г, С	1. Оборудовать акустические средства информации в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
3 Тактильные средства	есть			Отсутствует тактильное покрытие по путям движения.	С	1. Нанесение тактильного покрытия по путям движения. 2. Нанесение напольных предупредительных знаков	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О)			Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР



\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - доступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Содержание: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ... 51. ... 52. ... 53. ... 54. ... 55. ... 56. ... 57. ... 58. ... 59. ... 60. ... 61. ... 62. ... 63. ... 64. ... 65. ... 66. ... 67. ... 68. ... 69. ... 70. ... 71. ... 72. ... 73. ... 74. ... 75. ... 76. ... 77. ... 78. ... 79. ... 80. ... 81. ... 82. ... 83. ... 84. ... 85. ... 86. ... 87. ... 88. ... 89. ... 90. ... 91. ... 92. ... 93. ... 94. ... 95. ... 96. ... 97. ... 98. ... 99. ... 100. ...

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ

15 листов

*Система чата*  
зав. д/с №18



Ю.А. Тягутина