

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 02-31

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»**
1.2. Адрес объекта **607001, Нижегородская область, г. о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул. Прудовая, дом 14**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 199,3 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1932, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального **2021 г. строительство нового здания.**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Рябинушка» (МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. О. Кошевого, дом 130**
1.8. Фактический адрес организации (учреждения) **607001, Нижегородская область, г. о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул. Прудовая, дом 14**
1.9. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
1.10. Форма собственности **муниципальная**
1.11. Территориальная принадлежность **муниципальная**
1.12. Вышестоящая организация (наименование) **администрация г.о.г. Кулебаки Нижегородской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **607018, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул.Воровского, 49**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **образование дошкольное**
2.2 Виды оказываемых услуг **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте с 3 до 7 лет**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалидов нет**
2.6 Плановая мощность: **посещаемость 27 чел.; вместимость 40 чел.; пропускная способность 40 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **нет**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

(описать лежащие полицейские)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: ДУ.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий, капитальный ремонт,

2	Вход (входы) в здание	организационные мероприятия, ТСР Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР
	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ | на _____ л. |
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Председатель комиссии

Заведующий


(Должность, Ф.И.О.)

 /Тягутина Ю.А./
(Подпись)

Члены комиссии


Заместитель заведующего по ВМР

(Должность, Ф.И.О.)

 /Чучкова А.М./
(Подпись)

Старший воспитатель

(Должность, Ф.И.О.)


 /Пищаева Н.В./
(Подпись)

В том числе:

Представитель общественной организаций инвалидов:

Председатель Кулебакской городской
организации Нижегородской областной
организации общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

 /Махова Н.А./
(Подпись)

10.04.2020 год

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

**I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»**

**Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14
(наименование объекта, адрес)**

№ т/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			1. Отсутствует кнопка вызова персонала	все	1. Установить кнопку вызова персонала	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1. Отсутствуют информационные указатели на пути движения. 2. Неровная поверхность покрытия пешеходных дорожек. 3. Отсутствие бордюров по краям пешеходных путей	все	1. На территории пути движения установить информационные указатели. 2. Ремонт покрытия пешеходных дорожек 3. Установить бордюры по краям пешеходных путей	Ремонт текущий, капитальный, орг.мероприятия, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			1. Отсутствует разметка на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов 2. Неровная поверхность покрытия автостоянки	все	1. Ремонт покрытия автостоянки 2. Нанести разметку на поверхности покрытия парковочных мест для инвалидов	Ремонт текущий, капитальный, орг.мероприятия, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Ремонт текущий, капитальный, организационные мероприятия, ТСР

* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

I Результаты обследования:**Входа (входов) в здание
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»**

**Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14**
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	есть			<ol style="list-style-type: none"> Отсутствует контрастная маркировка первой и последней ступеней Отсутствует поручней Отсутствует кнопка вызова персонала 	все	<ol style="list-style-type: none"> Нанести маркировку первой и последней ступеней Оборудовать лестницы поручнями Установить кнопку вызова персонала 	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
Пандус (наружный)	нет			<ol style="list-style-type: none"> Отсутствует пандус 	К,О	<ol style="list-style-type: none"> Оборудовать пандус с колесоотбойниками и поручнями в соответствии с нормативами 	Ремонт текущий, капитальный, орг.мероприятия, ТСР
Входная площадка (перед дверью)	есть			<ol style="list-style-type: none"> Отсутствует противоскользящее покрытие Отсутствует предупреждающая полоса перед дверью Отсутствует знак доступности 	все	<ol style="list-style-type: none"> Нанести противоскользящее покрытие Разместить предупреждающую полосу перед дверью Установить знак доступности 	Ремонт текущий, орг.мероприятия, ТСР
Дверь (входная)	есть			<ol style="list-style-type: none"> Высота порога входной двери не соответствует нормативу Отсутствует доводчик Отсутствует контрастная маркировка дверного проема 	все	<ol style="list-style-type: none"> Дверной порог оборудовать в соответствии с нормативами. Установить доводчик Нанести контрастную маркировку дверного проема 	Ремонт текущий, капитальный, орг.мероприятия, ТСР
Гамбур	нет			нет			
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
да (входов) в здание	ДУ			Ремонт текущий, капитальный, организационные мероприятия, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

I Результаты обследования:
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1. Отсутствуют указатели направления движения, входа, выхода	все	1. Разместить указатели направления движения, входа, выхода	Ремонт текущий, орг. мероприятия, ТСР
2	Лестницы (внутри здания)	нет						
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Двери	есть			1. Высота порогов не соответствует нормативам. 2. Дверные ручки не соответствуют нормативам. 3. Информационные обозначения помещений не соответствуют нормативам.	все	1. Дверные пороги оборудовать в соответствии с нормативами 2. Дверные ручки оборудовать в соответствии с нормативами 3. Разместить информационные обозначения помещений в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, капитальный орг. мероприятия, ТСР
6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть			1. Порог дверного проема эвакуационного выхода не соответствует нормативам.	все	1. Порог дверного проема эвакуационного выхода оборудовать в соответствии с нормативами	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Ремонт текущий, капитальный, организационные мероприятия, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

I Результаты обследования:
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
2	Зальная форма обслуживания	нет						
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Ремонт текущий, капитальный, организационные мероприятия, ТСР

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

**I Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»**

**Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14
(наименование объекта, адрес)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната (М, Ж)	есть			1. Порог входной двери не соответствует нормативам. 2. Отсутствует кнопка вызова персонала 3. Водопроводные краны не соответствуют нормативам. 4. Отсутствуют информационные обозначения помещений	все	1. Порог входной двери выполнить в соответствии с нормативами. 2. Установить кнопку вызова персонала 1. Установить водопроводные краны в соответствии с нормативами	Ремонт текущий, капитальный орг. мероприятия, ТСР
Тушечная/ ванная комната	нет						
Жилая комната (гардеробная)	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			Ремонт текущий, капитальный, организационные мероприятия, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02-31

**I Результаты обследования:
Системы информации на объекте
МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»**

**Адрес объекта: 607001, Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки, р.п. Велетьма, ул.
Прудовая, д. 14**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет			1.Отсутствуют: информация об объекте, информационные указатели на путях движения, знак доступности, информационные обозначения помещений туалетных комнат 2. Отсутствуют напольные предупреждающие знаки перед препятствиями	все	1.Разместить: информацию об объекте, информационные указатели на путях движения, знак доступности, информационные обозначения помещений туалетных комнат 2. Нанести напольные предупреждающие знаки перед препятствиями	Ремонт текущий орг.мероприятия, ТСР
2	Акустические средства	нет			1.Отсутствуют акустические средства информации.	Г, С	1.Оборудовать помещения акустическими средствами информации, при необходимости установить в помещениях, где могут находиться слабослышащие специальные персональные приборы усиления звука	Ремонт текущий орг.мероприятия, ТСР
3	Тактильные средства	есть			1.Отсутствуют информация об объекте, план зданий, информационные обозначения помещений, выполненных рельефно-точечным тактильным шрифтом Брайля	С	1.Разместить: информацию об объекте, плана зданий, информационные обозначения помещений, выполненных рельефно-точечным тактильным	Ремонт текущий орг.мероприятия, ТСР

							шрифтом Брайля	
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Ремонт текущий, организационные мероприятия, ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

